2026.11.04 14:36:43
ANTON ŠKRBEC
OPKV
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Poročilo o izvedeni nalogi

Občina Osilnica - spremljanje kakovosti pitne vode

Evidenčna oznaka:	2300-25/19609-26/113640
Naročnik:	OBČINA OSILNICA OSILNICA 11 1337 Osilnica
Naročilo:	PG-2300-25/19609-26/98829 - Občina Osilnica - spremljanje kakovosti pitne vode, 182-0001/2026/2, z dne 17.02.2026
Izvajalci:	Oddelek za pitne in kopalne vode Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Vodja naloge:	Anton Škrbec, dipl.san.inž.
Skrbnik vzorca:	Vinko Primc, zdrav.teh.
Novo mesto,	04.11.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Evidenčna oznaka: 2300-25/19609-26/113640

Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - Bosljiva Loka 11

Številka vzorca: 26/113640

Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo

Naročnik: OBČINA OSILNICA, OSILNICA 11, 1337 Osilnica

Vzorec odvzel: Vinko Primc, NLZOH OPKV

Čas odvzema: 28.10.2026 11:30

Mesto odvzema: VODOVOD RIBJEK, Bosljiva Loka 11

Vzorec sprejel: Vinko Primc

Kraj in čas sprejema: Novo mesto, 28.10.2026 13:51

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve					
Temperatura vode	15.0	°C		/	/
Klor-prosti	0.10	mg/L	LOQ	/	/
pH	8.0			6.5-9.5	skladen
Električna prevodnost (20°C)	347	µS/cm		2500	skladen
Vonj	brez posebnosti			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
Okus	brez posebnosti			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
Motnost	<0.10	NTU		sprejemljiva in brez neobičajne spremembe	/
Anorganski parametri					
Bromat	<3	µg/L	BrO_3	10	skladen
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki					
Trihalometani (vsota)	51	µg/L		100	skladen
Mikrobiološki parametri					
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL		brez neobičajne spremembe	/
Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL		100	skladen
Osnovni parametri					
Amonij	<0.01	mg/L	NH_4^+	0.50	skladen
Barva (436 nm)	<0.2	m^{-1}		sprejemljiva in brez neobičajne spremembe	/

Splošni fizikalno-kemijski parametri

Klorat	**0.56**	mg/L	ClO_3^-	**0.25**	**ni skladen**

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

Ocena rezultatov

Rezultati preizkušanih parametrov presegajo mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026).

Priloge poročila:
Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/19609-26/113640-T
Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1072-25/19609-26/113640-K
Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4002-25/19609-26/113640-M

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014
Rezultati označeni z # oz. **neakreditirano** se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Evidenčna oznaka: 2300-25/19609-26/113640-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Bosljiva Loka 11
Matriks:	Pitna voda
Številka vzorca:	26/113640
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga:	Občina Osilnica - spremljanje kakovosti pitne vode
Skrbnik vzorca:	Vinko Primc, zdrav.teh.
Naročnik:	OBČINA OSILNICA, OSILNICA 11, 1337 Osilnica
Naročilo:	PG-2300-25/19609-26/98829 - Občina Osilnica - spremljanje kakovosti pitne vode, 182-0001/2026/2, z dne 17.02.2026
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja:	DN 262084, 28.10.2026
Mesto odvzema:	VODOVOD RIBJEK, Bosljiva Loka 11
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Način vzorčenja:	Način B (pitna voda v hišnem vodovodnem omrežju)
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 28.10.2026 11:30
Odvzel: Vinko Primc, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca

Datum in ura: 28.10.2026 13:51
Sprejel: Vinko Primc

Datum poročila: 04.11.2026

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:
Bosljiva Loka 11



NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenčna oznaka: 2300-25/19609-26/113640-T

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z **#** se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba		Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve						
Vreme pred vzorčenjem	vzorčenje po obdobju suhega vremena	#			Interna metoda, na mestu odvzema	28.10.26 28.10.26
Vreme v času vzorčenja	suho, sončno	#			Interna metoda, na mestu odvzema	28.10.26 28.10.26
Temperatura vode	15.0		°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	28.10.26 28.10.26
Klor-prosti	0.10		mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	28.10.26 28.10.26
pH	8.0				SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	28.10.26 28.10.26
	Meritev opravljena pri T = 15.0 °C					
Električna prevodnost (20°C)	347		µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	28.10.26 28.10.26
	Popravek rezultata z upoštevanjem temperaturne kompenzacije aparata *Meritev opravljena pri T = 15.0 °C*					
Vonj	brez posebnosti				ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	28.10.26 28.10.26
Okus	brez posebnosti				ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	28.10.26 28.10.26
Motnost	<0.10		NTU		SIST EN ISO 7027-1:2017, na mestu odvzema	28.10.26 28.10.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Opomba:

Izmerjena vrednost motnosti v odvzetem vzorcu je znašala 0,01 NTU.

Vodja naloge:
Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Anton Škrbec, dipl.san.inž. ob 04.11.2026 14:36

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 1072-25/19609-26/113640-K

Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Bosljiva Loka 11
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/113640
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Občina Osilnica - spremljanje kakovosti pitne vode
Skrbnik vzorca Vinko Primc, zdrav.teh.
Naročnik: OBČINA OSILNICA, OSILNICA 11, 1337 Osilnica
Naročilo: PG-2300-25/19609-26/98829 - Občina Osilnica - spremljanje kakovosti pitne vode, 182-0001/2026/2, z dne 17.02.2026
Mesto odvzema: VODOVOD RIBJEK, Bosljiva Loka 11
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 28.10.2026 11:30
Odvzel: Vinko Primc, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca
Datum in ura: 28.10.2026 13:51
Sprejel: Vinko Primc

Datum poročila: 04.11.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Anorganski parametri					
Bromat	<3	µg/L	BrO_3	SIST EN ISO 15061:2001, NM	02.11.26 03.11.26
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki					
Trihalometani (vsota)	51	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004[1,2], NM	29.10.26 03.11.26
Bromodiklorometan	3.5	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004[1,2], NM	29.10.26 03.11.26
Dibromoklorometan	<0.3	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004[1,2], NM	29.10.26 03.11.26
Tribromometan (bromoform)	<0.5	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004[1,2], NM	29.10.26 03.11.26
Triklorometan (kloroform)	47	µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004[1,2], NM	29.10.26 03.11.26
Osnovni parametri					
Amonij	<0.01	mg/L	NH_4^+	ISO 11732:2005, poglavje 4[3], NM	30.10.26 30.10.26
Barva (436 nm)	<0.2	m^{-1}		SIST EN ISO 7887:2012; metoda B, NM	29.10.26 29.10.26
Splošni fizikalno-kemijski parametri					
Klorat	0.56	mg/L	ClO_3^-	SIST EN ISO 10304-4:2022[4], NM	02.11.26 02.11.26

[1] Konzerviranje vzorcev z Na2S2O3 in KHSO4.
[2] Avtomatski vzorcevalnik, 5mL vzorca, koncentriranje vzorce s prepihavanjem ("Purge") ter zajemanje na pasti ("Trap"), detekcija z MSD.
[3] CFA analizator
[4] IC s supresorjem in konduktometričnim detektorjem, kolona AS s predkolono, karbonatni eluent, linearna kalibracijska funkcija z upoštevanjem površine vrhov.

Evidenčna oznaka: 1072-25/19609-26/113640-K

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja oddelka:
Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž.

Elektronsko podpisal Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž. ob 04.11.2026 11:04:33

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 4002-25/19609-26/113640-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Bosljiva Loka 11
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/113640; Lab. št.: 26/11982
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Občina Osilnica - spremljanje kakovosti pitne vode
Skrbnik vzorca: Vinko Primc, zdrav.teh.
Naročnik: OBČINA OSILNICA, OSILNICA 11, 1337 Osilnica
Naročilo: PG-2300-25/19609-26/98829 - Občina Osilnica - spremljanje kakovosti pitne vode, 182-0001/2026/2, z dne 17.02.2026
Mesto odvzema: VODOVOD RIBJEK, Bosljiva Loka 11
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 28.10.2026 11:30
Odvzel: Vinko Primc, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca
Datum in ura: 28.10.2026 13:54
Prevzel: Nastja Hočevar

Datum poročila: 02.11.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	28.10.2026 29.10.2026
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	28.10.2026 29.10.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	< 10	CFU/mL	28.10.2026 02.11.2026
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	< 10	CFU/mL	28.10.2026 30.10.2026

Analitik:
Jasna Progar, univ. dipl. mikrobiologinja

Odgovorna oseba:
mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog

Elektronsko podpisal mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog ob 02.11.2026 12:34:35

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.